

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Tổ chức/công ty/đơn vị/cá nhân cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu Sửa chữa cơ sở vật chất các khoa, phòng bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu phố Hồng Hà 7, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

2. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu phố Hồng Hà 7, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Nhận qua Email: tochuchanhchinh.ydctqn@gmail.com.

- Điện thoại: 0203.3838112.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thư mời.

Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Thông tin nội dung công việc và số lượng dự kiến: Theo phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh.

3. Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá, giá đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ.

4. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Đề nghị các đơn vị tham gia đến khảo sát thực tế để có cơ sở xác định chính xác nội dung và khối lượng công việc cần sửa chữa.

- Thời gian khảo sát thực tế : 04 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thư mời.

- Địa điểm: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh.

Do nhu cầu cấp thiết về việc sửa chữa cơ sở vật chất các khoa, phòng tại bệnh viện, kính đề nghị các tổ chức/công ty/đơn vị/cá nhân quan tâm có năng lực nhanh chóng liên hệ, khảo sát và gửi báo giá đúng thời hạn để bệnh viện tiến hành các thủ tục tiếp theo.

** Ghi chú: Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.*

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC

GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Mai



PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 453/TM-BVYDCT ngày 28/10/2025
của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh)

STT	Nội dung sửa chữa	Vị trí sửa chữa	Hiện trạng cơ sở vật chất	ĐVT	Số lượng
1	Xử lý chống thấm nước, ẩm mốc, sơn tường	Khu nhà B	- Phòng 18, 19, trực bị hiện tượng ẩm mốc do thấm nước - Hành lang và phòng 18, 19, 20 bị ẩm mốc	Hạng mục	01
		Nhà C – Khoa XN	- Khu nhà vệ sinh (nhân viên + bệnh nhân) do bị ngấm gây mốc, sơn bong tróc - Cửa sổ phòng bác sỹ, phòng trưởng khoa, phòng đặt bệnh phẩm và 1 số vị trí mảng tường tạo các phòng của bị ngấm nước, bong tróc		
		Khoa PHCN – Tầng 1 nhà E	- Phòng từ trường bị thấm dột - Trần vệ sinh phòng 07 thấm dột - Tường phòng hành chính, 06 ngấm nước và bị mốc - Hành lang khoa khu vực trước cửa phòng 5 và 15 khu vực lên xuống nhà G và nhà E bị dột nước		
		Khoa Châm cứu – Tầng 2 nhà E	- Trần phòng máy, xoa bóp, hành lang bị ẩm mốc		
		Khoa Lão- Tầng 3 nhà E	- Trần vệ sinh phòng 5 bị ngấm nước và mốc - Tường trước cửa phòng 15 dột thấm nước - Trần tường phòng 18 ngấm nước, mốc - Trần phòng bệnh nhân 15 bị phồng rộp		
		Khoa Nội tầng 4 nhà E	-Tường phòng: 6,19 bị bong, phồng rộp, ẩm mốc		
		Khoa HSTC Tầng	- Trần vệ sinh bị thấm và nhỏ nước		

4

Phạm

STT	Nội dung sửa chữa	Vị trí sửa chữa	Hiện trạng cơ sở vật chất	DVT	Số lượng
2	Lát gạch	1 nhà G	- Tường kho bị ẩm mốc		
		Khoa Ngoại tầng 2 nhà G	- Trần nhà vệ sinh phòng 201, 208 bị ngấm nước và mốc		
		Khu nhà B	- Gạch lát nền hành lang tầng 2 bị bong tróc - Lối lên dành cho xe đẩy tại tầng 1 chưa lát gạch - Gạch tường bị bong tróc cạnh phòng Thu viện phí - Gạch cửa sổ phòng máy bị bong tróc - Gạch ốp cửa phòng RHM bị bong tróc	Hạng mục	01
		Nhà C-Khoa XN	- Gạch phòng bác sỹ bị bong rộp		
		Khu vực bên ngoài nhà E	- Nền gạch bị bong tróc		
3	Sửa chữa cửa	Khoa PHCN Tầng 1 nhà E	- Gạch chống nóng trên mái khu oxy cao áp bị vỡ hỏng	Hạng mục	01
		Khu nhà B	- 02 tay nắm cửa phòng vệ sinh và phòng nhân viên hỏng		
			- 02 tay kéo cửa khu cầu thang hỏng		
			- 01 vách cửa kính phòng trực hỏng		
		Nhà C - Khoa XN	- 02 cửa phòng Bác sỹ và cửa sổ khu vực hành lang lối lên tầng 2 bị hư hỏng, mục nát do mối mọt - 01 cửa kính hành lang bị vỡ		
		Khoa PHCN - Tầng 1- Nhà E	- Khung cửa gỗ phòng 2 (cửa sổ và cửa ra vào phòng vệ sinh), cửa gỗ ra vào phòng 4 khu vệ sinh, cánh cửa sổ gỗ phòng nhân viên bị mục do mối mọt		
		Khoa Châm cứu – Tầng 2 nhà E	- 01 cái ray kéo cửa phòng xoa bóp bị hỏng - 05 cái then cửa phòng 4, 5, 6, tay nắm cửa phòng 04, phòng vệ sinh bị hỏng		

STT	Nội dung sửa chữa	Vị trí sửa chữa	Hiện trạng cơ sở vật chất	ĐVT	Số lượng
			- 02 chốt cửa sổ phòng 9,10 bị gãy hỏng		
		Khoa Nội tạng 4 nhà E	- 07 cửa gỗ phòng: 2,3,6,7,8,10,11 bị cong vênh - 05 cái bản lề cửa phòng: 2, 4, 12, 15, hành chính bị hỏng - 08 cửa bị hỏng lõi khóa bản lề, chốt nắm, chốt tay kéo cửa sổ phòng Hành chính, 1, 3, 5, 6, 8, 13, phòng Trưởng khoa - 08 cửa bị hỏng lõi khóa bản lề, chốt nắm, chốt tay kéo cửa sổ phòng Hành chính, 1, 3, 5, 6, 8, 13, phòng Trưởng khoa - Phòng xoa bóp 18, 19 cửa nhôm kính hỏng		
		Khoa HSTC Tầng 1 nhà G	- 01 cái ổ khóa phòng trực - nhà G bị hỏng		
		Khoa Ngoại tạng 2 nhà G	- 02 cái chốt cửa phòng 202, 308 bị gãy hỏng		
		Nhà để xe cứu thương	- Cửa nhà xe bị hỏng cần lắp lưới sắt đảm bảo an toàn		
4	Sửa chữa rèm	Khoa Châm cứu – Tầng 2 nhà E	- 02 cái rèm cửa sổ phòng trưởng khoa bị hỏng	Hạng mục	01
5	Làm nắp bể nước, nắp hố ga	Khu vực bên ngoài nhà E	- 04 nắp bể nước bị hỏng, mục, oxy hóa	Hạng mục	01
		Khoa KSNK- Tầng 1 nhà G	- 15 cái nắp hố ga bị hỏng		
6	Thông tắc	Nhà C-Khoa XN	- Ống thoát nước nhà C bị hỏng gây tắc nghẽn	Hạng	01

8

Phuam

STT	Nội dung sửa chữa	Vị trí sửa chữa	Hiện trạng cơ sở vật chất	ĐVT	Số lượng
	đường ống thoát nước	Khu vực bên ngoài nhà E	- Cổ ống thoát nước mái bị tràn nước gây thấm dột tường xung quanh	mục	
		Khoa Lão- Tầng 3 nhà E	- Nhà vệ sinh bị tắc 03 phòng: khu vệ sinh nhân viên và nhà tắm - 04 cái lavabo của Phòng bệnh nhân số 4,5,8,10 bị tắc nước		
7	Sửa chữa mái tôn, máng nước, téc nước	Khu vực bên ngoài nhà E	Cửa ngoài mái tôn và mái bị hỏng, khung gãy, bị oxy hóa dẫn đến mục và bị thấm dột	Hạng mục	01
			Khung téc nước bị yếu, không đảm bảo an toàn cần gia cố		
			Máng nước nhà xe hư hỏng, rách , không thoát nước tốt		
		Khoa HSTC Tầng 1 nhà G	Mái tôn nhà kho bị mục do bị oxy hóa, han rỉ		
		Kho Hành chính	Mái tôn bị thấm dột, mục do bị oxy hóa, han rỉ		
8	Sửa chữa trần thả, cột thép, tay vịn, thiết bị vệ sinh, ghế ngồi	Khoa HSTC Tầng 1 nhà G	- Trần thả khu hành lang lối đi từ nhà G đến nhà E bị rách hỏng - 01 cái tay vịn hành lang gãy hỏng - 03 cái thanh treo khăn phòng vệ sinh bệnh nhân bị bung các mối hàn - 01 cột thép kho mục do oxy hóa, han rỉ - 01 cái nắp bệ vệ sinh phòng BN bị hỏng, gãy các chốt không khắc phục được - 03 cái đế chân chậu rửa mặt phòng BN bị bung do hỏng chốt không khắc phục được	Hạng mục	01



	Nội dung sửa chữa	Vị trí sửa chữa	Hiện trạng cơ sở vật chất	ĐVT	Số lượng
		Kho Hành chính	- 01 cột thép nhà kho bị mục do bị oxy hóa, han rỉ		
		Nhà đa năng	- 01 ghế băng dài mặt gỗ ghế bị mục, gãy		
9	Lắp đặt hệ thống điện, quạt hút mùi	Khu nhà B	- Khu nhà kho chưa có hệ thống điện chiếu sáng công tác điện	Hạng mục	01
		Khoa HSTC Tầng 1 nhà G	- 05 cái quạt hút mùi vệ sinh phòng bệnh bị hỏng, không sửa chữa được		

Handwritten signature